

W W C i t

针方向加工。由表达式 $\frac{x^2}{30^2}$

$+\frac{y^2}{20^2} = 1$ 变形得 $y = \pm 20 \sqrt{1 - \frac{x^2}{30^2}}$

当 $y = 20 \times$

$\sqrt{1 - \frac{x^2}{30^2}}$ 时, 则可加工第一




图 1 椭圆

象限的椭圆。只要编制出加工第一象限椭圆的 BT 针

www.cnki.net